

Akkus

in der Elektromobilität Arten, richtig Laden und Pflegen

Wolfram Brauner

Elektromobilitäts-Experte



Übersicht

Zu meiner Person

Akku Arten in der Elektromobilität

Grundsätzliches zu Akkus

Akkus richtig laden und lagern

Generelles zum Laden in der Elektromobilität







Akku Arten in der Elektromobilität

Bleigel-Akkus

- Verbrenner (Starten, Stromquelle, Licht usw.)
- Seniorenmobile Antrieb (Am häufigsten)
- Elektroroller Antrieb (Immer seltener)

Lithium Akkus

- eAutos
- eBikes
- eRoller
- eMotorräder
- eSeniorenmobile (Eher selten, sehr teuer)





Grundsätzliches zu Akkus

• Ladezyklen

- I Ladezyklus entspricht 100%ige Ladevorgänge
- 20% Laden * 5 ist | Ladezyklus

• Temperaturabhängigkeit

- Ideale Temperatur 15°-30° C
- Starker Leistungsverlust unter 10° (Bis zu 15%)
- Extremer Leistungsverlust unter 0° (Bis zu 30%)

Akkuleistung Ah (Wh)

- Haben nichts mit der Leistung des Motors zu tun
- Sondern nur die Reichweite

• Teuerstes Teil am Fahrzeug

- Lagern schlecht
- Benutzen gut





Akkus richtig laden und pflegen

Blei-Gel Akkus

- Möglichst immer voll laden
 - Überladung vermeiden
 - Komplette Entladung (Tiefentladung) vermeiden
- Nach der Benutzung gleich wieder einstecken
- Nie leer fahren, am besten nicht unter 20%
 - Dann sofort wieder laden
- Nicht unbenutzt stehen lassen unter 50%
- Keinen Minustemperaturen aussetzen
- Im Winter regelmäßig Vollladen



Akkus richtig laden und pflegen

Lithium Akkus

- Wesentlich unkomplizierter
- Möglichst nur zu 80% aufladen
 - Gilt auch für Handyakkus
- Am besten nicht unter 20% entleeren
- Ab und zu 100% zum rekalibrieren, dann sofort fahren
- Erreicht seine volle Kapazität erst nach der dritten Ladung
- Akku benutzen
- Im Ruhezustand am besten nicht unter 10°



Generelles zum Laden in der Elektromobilität Unterschied zum Benzinfahrzeug

- Nach Hause kommen und einstecken
 - Zu Hause laden, wenn möglich
 - Laden dauert länger als tanken
 - Morgens immer ein volles Fahrzeug
 - In den Genuss kommen nicht tanken zu müssen
- Akkus benutzen, dann lebt er länger
 - Ungenutzte Akkus gehen schneller kaputt

Kurz Zusammengefasst

Grundsätzlich

- Akku keinen Minustemperaturen aussetzen
- Lagern schlecht, benutzen gut

Bleigel Akkus

- Immer voll laden
- Nie unter 50% Ladezustand Lagern

Lithium Akkus

- Möglichst nicht voller als 80% laden, ideal 70%
- Nicht unter 20% entleeren





Wolfram Brauner

info@braso-gmbh.de

www.epower3.shop

